



V D S z S z S z o l i d a r i t á s

1068 Budapest,
Benczúr u. 41.

Telefon: (1) 351-11-11

Fax: (1) 344-67-70

Levelezési cím: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.

Üzemi tel.+Fax: 01+13-29

Szolidaritás

741/2011.

**Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szervének
Munkavédelmi Felügyelősége**

**Asbóth László Úr
felügyelőség vezető**

**Tatabánya
Komáromi út 6.
2800.**

Tisztelt Asbóth Úr!

2011-05-30.-án, más ügyek kapcsán jártam a MÁV ZRt. Pályavasúti Üzletág, Biztosítóberendezési Alosztály, Budapest Nyugat, Tatabányai Szakaszn. / Tatabánya vasútállomás, felvételi épületének Komárom felé eső végének földszintje. /

A szakasz helyiségeihez tartozik egy műhely, melyből étkező nyílik. Megdöbbenve tapasztaltam, hogy a műhely mennyezetéről folyamatosan csepeg a szennyvíz, melyet tálcával, vödrökkel igyekeznek felfogni. A szennyvíz az első emeleten lévő öltöző-mosdó helyiség elfolyójából származik, összetétele attól függ, hogy fent a WC-t, vagy a tusolót használják-e.

E tűrhetetlen állapot egyébiránt régóta ismert a munkáltató különböző vezetői és szervezeti egységei előtt. Ismereteim szerint számos szemle jegyzőkönyv foglalkozott a kérdéssel, de érdemi intézkedés a mai napig nem történt.

Ottjártamkor a „C” tisztasági kategóriába tartozó munkavállalók számára melegvíz nem állt rendelkezésre, a számukra kijelölt tusoló használatba vétel előtt felújításra szorult.

Megítélésem szerint a munkáltató nem tesz eleget maradéktalanul ivóvíz ellátási kötelezettségének sem. A szakaszon, vagy külső munkák esetében az állomás épületekben van iható csapvíz, a munkavállalók kaptak termoszt, így ez rendben van.

Az ellátás nem megoldott azonban nyíltvonali, szabadtéren végzett munkáltatás esetén. A tűző napon sorompók mellett, váltókörszetben, vágányzárbán - akár éjszaka is- végzett munkák esetén a bentről hozott, 0,5-1 literes termoszban lévő víz már nem elegendő.

Szakirodalom szerint a szabadban végzett munka időtartamától, a munka nehézségétől, és a külső hőmérséklettől függően az egy főre eső ivóvíz szükséglet akár a 3-5 litert is elérheti.


A más szakszolgálathoz tartozó, de hasonló körülmények között foglalkoztatott pályamunkások esetében a szakaszon kiosztott palackozott vizet, a személyzetet szállító gépjármű a munkaterületre viszi, ahol hűtőládákban tárolják.

A hűtőláda megmaradt, de a palackozott ivóvíz beszerzését és kiosztását a biztosítóberendezési szakszolgálat ebben a régióban megszüntette.

Tekintettel arra, hogy a leírt helyzetben súlyosan sérülnek az MvT. 24§, 25§. paragrafusában megfogalmazott követelmények, kérem a T. Felügyelőség Vezető Urat, hogy hatósági jogkörével élve szerezzen érvényt a munkavállalók egészséges és biztonságos munkavégzéshez való jogának.

Kérem továbbá, hogy tett intézkedéseiről szakszervezetünket szíveskedjék tájékoztatni.

Budapest, 2011-06-01

Üdvözlettel: 
Oroszi Rudolf
munkavédelmi referens

VDSZSZ Szolidaritás 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A.

mail : oroszi.rudolf@vdszsz.hu
Mob: 70/455 08 90