



MÁV-START VASÚTI SZEMÉLYSZÁLLÍTÓ Zrt.

KÖZPONTI MUNKAVÉDELMI BIZOTTSÁG

1087 Budapest, Kerepesi út 1-5. ■ Postacím: 1940 Budapest

Telefon (1) 511-8465 ■ Fax: (1) 511-5963 ■ Webcím: www.mav-start.hu

1777-23/2017/START

Schwartz István úr
általános vezérigazgató-helyettes

Budapest

Tisztelt Vezérigazgató-helyettes Úr!

Bizottságunkhoz a Pécsi előfűtő hálózati gépek kezelésével kapcsolatban a VDSZSZ Szolidaritás pécsi terület vezetője beadvánnyal fordult, mely szerint az előfűtő hálózat kezelését nem az arra kiképzett munkavállalók végzik, és az erősáramú berendezések nem felelnek meg a mostani szabványoknak. A Munkavédelmi Törvény 72§. 2c pont alapján tájékoztatást kérek.

A hozzám beérkezett előzetes információk alapján VF13 és a VF16 pécsi előfűtő hálózati gépek 1986.-ban lettek kiépítve. Nincs információm arról, hogy az 1986-ban kiépített vezeték és kapcsoló rendszer megfele-e ma mai szabványoknak.

A személyszállító kocsik villamos előfűtésére és a fűtési és feszültség próbájára vonatkozó biztonsági előírásokat a MÁVSZ 2811-1 vállalati szabvány tartalmazza.

A munkavégzéshez szükséges képzettséghez - az előfűtő hálózat kezeléséhez - pedig az MSZ 1585/2016. sz. szabvány írja elő.

Kérem, tájékoztasson arról is, hogy a Baross Gábor Oktatási Központban az 56 órás képzésen „előfűtő és telepi gépkezelő”- képzésben a pécsi Járműbiztosítási Igazgatóság területén kik vettek részt és a mostani kezelést végző kocsivizsgáló munkavállalók rendelkeznek-e ezzel a képesítéssel.

Tájékoztatom a Tisztelt Vezérigazgató-helyettes Urat, hogy a munkavédelmi törvény 73. §-a alapján a munkáltatónak intézkedni, vagy 8 napon belül válaszolnia kell.

Segítő együttműködését köszönve.

Budapest, 2017. szeptember 19.

Tisztelettel:

Cseh Béla Zoltán
KMvB társ-elnök